

SIMODRIVE POSMO CD

Заказной номер
Готовый кабель

SUPPLY IN
(3+2-пол.)

6FX1 002-5DA55-....
≤ 100 м¹⁾

Разрешение
импульсов
24 В

6FX1 002-5DA65-....
≤ 100 м¹⁾

NE (Питание)
P600, M600

SUPPLY OUT
(3+2-пол.)

6FX1 002-5DA15-....
≤ 100 м¹⁾
или

6FX1 002-5DA25-....
≤ 100 м¹⁾
или

6FX1 002-5DA35-....
≤ 100 м¹⁾

SIMODRIVE
POSMO CD/SI
SUPPLY IN
(3+2-пол.)

MOT POWER
(4+2-пол.)

6FX1 002-5DA02-....
≤ 5 м
oder

6FX1 002-5DA85-....
≤ 5 м

Двигатели
1FT6/1FK

6FX1 002-5CA32-....
≤ 5 м
или

6FX1 002-5CA16-....
≤ 5 м

Подключение
через клеммную
коробку
1PH/1PM/1LA

DIR MEASRG
(17-polig)

6FX1 002-2AA10-....
≤ 15 м

Инкр. датчик
sin/cos 1 V_{pp}
6FX2001-3...

6FX1 002-2AA30-....
≤ 15 м

Круговой
абсолютный
датчик EnDat
6FX2001-5.E.

Адаптер кабель 2)

369124..

369129..

Прямая абсо-
лютная линейн.
изм. система
с EnDat
LC 181
LC 481

MOT ENCODR
(21-polig)

6FX1 002-2AA60-....
≤ 5 м

Инкр. датчик
двигателя

6FX1 002-2AA70-....
≤ 5 м

Абсолютный
датчик двига-
теля с EnDat

PROFIBUS DP
IN

Кабель PROFIBUS см.
„MOTION-CONNECT“
≤ 100 м³⁾


PROFIBUS DP
Master

PROFIBUS DP
OUT

Кабель PROFIBUS см.
„MOTION-CONNECT“
≤ 100 м³⁾

PROFIBUS DP
IN
SIMODRIVE
POSMO
SI/CD/CA

- 1) Суммарная длина кабеля с учетом всех подключенных устройств к блоку питания не может превышать 100м.
- 2) Кабель заказывается у производителя линейной изм. ситсемы.
- 3) Суммарная длина кабеля PROFIBUS с учетом подключения ко всем приборам не должна превышать 100 м.



- 1) Суммарная длина кабеля с учетом всех подключенных устройств к блоку питания не может превышать 100м.
- 2) Кабель заказывается у производителя линейной изм. ситсемы.
- 3) Суммарная длина кабеля PROFIBUS с учетом подключения ко всем приборам не должна превышать 100 м